

## „Rückbau eines Melkstandes bei Schwastorf“

Nr. der Maßnahme: MSE-036	Status der Maßnahme: <b>anerkannt</b>	
Lage	Naturraum:	Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte
	Landkreis:	Mecklenburgische Seenplatte
	Gemeinde:	Schloen-Dratow
	Gemarkung, Flur, Flurstück	Groß Dratow, Flur 2, Flurstück 92
Zielbereich	Entsiegelung und Infrastruktur (7) Agrarlandschaft (2)	
Maßnahmen- typ	Rückbau von Altanlagen mit Bebauungs- und Wiederversiegelungsausschluss (7.2) Erstinstandsetzung und Entwicklung von naturnahen Wiesen oder Weiden mit dauerhaftem Pflegemanagement auf Mineralbodenstandorten (2.6)	
Größe	Flächengröße: 1.800 m <sup>2</sup> Umfang der KFÄ: 14.336 [m <sup>2</sup> ]	
Beschreibung Ausgangszustand	Südlich der Ortslage Schwastorf befand sich innerhalb der vorhandenen Weidefläche ein Melkstand mit Hochbauteil und mit Beton bzw. Betonplatten befestigte Freiflächen. Das Gelände des Melkstandes wurde von einem Stahlzaun mit Betonpfeilern umgeben. Der Melkstand wurde nicht mehr genutzt und verfiel zunehmend.	
Beschreibung Zielzustand	Rückbau des Melkstandes und die Einbeziehung der Fläche in die umgebende extensive Weidenutzung. Durch Selbstbegrünung soll sich auf der entsiegelten und beräumten Fläche des ehemaligen Melkstandes eine standortentsprechende artenreiche Grünlandfläche entwickeln.	
Naturschutz- fachliche Aufwertungs- wirkung	Arten/Lebensräume	Entwicklung eines standortentsprechenden artenreichen Grünlandes
	Boden	Entsiegelung des Bodens
	Wasser	Wiederherstellung des Versickerungspotenzials
	Landschaftsbild	Wiederherstellung des unbeeinträchtigten Landschaftsbildes
	sonst.	
Bemerkungen, Besonderheiten		



<p>Lageplan</p>	
<p>Detailbeschreibung</p>	<p>Beim Abriss des Hochbauteiles des Melkstandes fielen u. a. Asbestplatten aus Dach-, Wand- und Giebelflächen an, die fachgerecht entsorgt wurden. Der Abriss beinhaltete:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 235 m<sup>2</sup> Hochbauteil</li> <li>- 1.505 m<sup>2</sup> mit Beton bzw. Betonplatten befestigten Freiflächen</li> <li>- Stahlzaun mit 14 Betonpfeilern (0,4 m x 0,4 m, bis 5 m lang)</li> </ul> <p>Die Fläche wird nach Selbstbegrünung in die extensive Weidenutzung der angrenzenden Flächen einbezogen.</p> <p>Die Maßnahme wurde im November 2015 umgesetzt.</p>  <p>Foto 1: Melkstand aus südöstlicher Richtung (Stand 12/2014)</p>



Foto 2: Freifläche und Hochbau des Melkstandes (Orthophoto Stand 2013)



Foto 3: Abschluss der Rückbaumaßnahme (Stand 11/2015)